



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕
๔๗ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา - โชคชัย
ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

ธันวาคม ๒๕๖๗

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

25 ธันวาคม 2567



ผลการทดสอบกำลังอัดลูกบาศก์คอนกรีต

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านมะเรียงน้อย บริเวณบ้านนางมาลี ป่านโตนด

ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ตามใบตรวจรับวัสดุ	เล่มที่	7	เลขที่	303	ลงวันที่	24 ธันวาคม 2567
ตามใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่	4	เลขที่	6	ลงวันที่	24 ธันวาคม 2567
หมายเลขการทดสอบ		2568	รหัส	C-142	ช่างคุมงาน	นางสาวฉัฐชญา ป่านโตนด